RECHARGE POUR CASSETTE ONE-STEP CLEANING

DESCRIPTION

La Recharge pour Cassette One-Step Cleaning, conçue pour restaurer la capacité de nettoyage sans avoir à remplacer la cassette dans son intégralité. Elle offre une nouvelle surface de nettoyage permettant d'éliminer efficacement la poussière, les huiles et les contaminants des faces d'extrémité des connecteurs à fibres optiques, prolongeant ainsi la durée de vie de la cassette tout en réduisant les déchets et les coûts de maintenance.



NORMES APPLICABLES

• Directive 2011/65/EU (RoHS);

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions (mm)	Ø45x23
Poids (kg)	0,031
Couleur	Blanc
Nombre de Cycles de Nettoyage	≥500
Connecteurs Compatibles	SC, LC, MU, FC, ST, E2000, MPO, MTP®
Angle des Connecteurs Compatibles	UPC et APC
Antistatique	Oui

INFORMATIONS LOGISTIQUES

	Boîte Individuelle		Boîte Intérieure			Boîte Extérieure			EAN
Code	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	Poids (kg)	Dimensions (mm)	Quantité (un)	
81820302000	0,037	50x50x50	0,860	300x220x50	20,00	8,40	500x350x300	200	5608445047427

Ce document a été créé par et appartient à barpa. Il est interdit de le reproduire en tout ou partie sans mentionner son propriétaire, tout comme de modifier son contenu ou son contexte. Toutes les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Les photographies et les schémas sont purement illustratifs.
Plus d'informations: info@barpa.eu ou in www.barpa.fr